

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 4 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 5 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 6 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 7 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 8 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 9 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 10 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 11 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 12 月)

浸出水 処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり