

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 4 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	結果	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		

点検内容 目視点検（遮水工については遮水管理システムによる監視を含む）

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

恵下埋立地

(令和7年 5 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○					○	○	○			○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○					○	○	○			○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		

点検内容 目視点検（遮水工については遮水管理システムによる監視を含む）

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり