

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地																	(令和7年 4 月)	
浸 出 水 処 理 施 設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地																	(令和7年 5 月)	
浸 出 水 処 理 施 設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり