


史跡広島城跡石垣の現況測量状況



- ①本丸上段（天守台/東・南走櫓/東・西小天守跡）：令和 6 年度までに測量済・石垣カルテ作成
 ②本丸下段（北・東腰曲輪/裏御門跡）：令和 6 年度までに測量済・石垣カルテ作成
 ③本丸上段（東・南・西石垣/土居）：令和 7 年度測量予定（土居は地形測量を含む）
 ④本丸下段（中御門、南東隅櫓部分）：令和 7 年度測量予定
 ⑤内堀石垣（内側・外側）：令和 7 年度現況撮影（ドローン撮影）