浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　4　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備　　考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　5　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　6　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備　　考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　7　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　8　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり

浸出水処理施設の機能の点検結果

恵下埋立地　　（令和8年　9　月）

浸出水処理施設	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備　　考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり