

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和8年 4 月)

遮 水 工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
擁 壁 ・ 堰 堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○	/	/	
調 整 池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	/	○	/	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	○	

点検内容 遮水管理システムによる点検(遮水工)、目視点検(擁壁・堰堤・調整池)

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和8年 5 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果							○					○					
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果					○						○		○				
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果							○	○					○				
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果			○							○							

点検内容 遮水管理システムによる点検(遮水工)、目視点検(擁壁・堰堤・調整池)

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和8年 6 月)

遮 水 工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
擁 壁 ・ 堰 堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	○	/	/	/	/	/	/	○	○	/	/	/	/	/	/	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	○	○	
調 整 池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	備 考
	結果	/	/	○	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	結果	○	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	

点検内容 遮水管理システムによる点検(遮水工)、目視点検(擁壁・堰堤・調整池)

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

擁壁等、遮水工及び浸出水調整池の点検結果

玖谷埋立地

(令和8年 7 月)

遮水工	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
擁壁・堰堤	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○							○									
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果						○											
調整池	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		備 考
	結果	○						○	○							○		
	日付	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	結果		○				○								○			

点検内容 遮水管理システムによる点検(遮水工)、目視点検(擁壁・堰堤・調整池)

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり