

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【幼稚園】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積	耐震基準	第2次診断				備考
									年度	Is値	q値	ランク	
安佐南	八木幼稚園	2	園舎	S	1	S 45	456	旧基準	※H28	0.76	3.06		耐震補強済
	上緑井幼稚園	1	園舎	S	1	S 49	509	旧基準	※H28	0.88	3.53		耐震補強済
	緑井幼稚園	1	園舎	S	1	S 42	474	旧基準	※H24	0.80	2.65		耐震補強済
	川内幼稚園	2	園舎	S	2	S 47	460	旧基準	※H24	0.83	1.03		耐震補強済
	中筋幼稚園	1	園舎	RC	1	S 51	563	旧基準	H20	1.87	1.96	d	耐震性有り
	大町幼稚園	1	園舎	S	1	S 47	455	旧基準	※H28	0.92	3.07		耐震補強済
	安幼稚園	3	園舎旧館	S	1	S 47	282	旧基準	H20	0.87	1.90	d	耐震性有り
		5	園舎新館	RC	2	S 56	398	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	安西幼稚園	1	園舎	RC	1	S 53	553	旧基準	H20	1.21	2.96	d	耐震性有り
	山本幼稚園	2	園舎	S	1	S 44	270	旧基準	※H24	1.05	1.06		耐震補強済
長束幼稚園	3	園舎	RC	2	S 49	776	旧基準	※H28	0.84	1.14		耐震補強済	

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、
数値は耐震補強後の数値を示す。