

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【小学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
南	荒神町小学校	1	校舎	RC	3	S	28	2,353	旧基準	※H25	0.82	2.96		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	45	636	旧基準	※H20	1.23	1.89		耐震補強済
	大州小学校	14	校舎	RC	4	S	49	3,723	旧基準	※H27	0.77	2.74		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	16	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	青崎小学校	1	北校舎	RC	3	S	36	2,400	新基準	※H26	0.76	2.59		耐震性有り
		15	西校舎	RC	3	S	50	1,659	旧基準	※H21	0.87	2.00		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	59	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	向洋新町小学校	1	南校舎	RC	4	H	7	2,843	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		2	西校舎	RC	4	H	7	437	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		3	北校舎	RC	3	H	7	483	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		4	北校舎	RC	2	H	7	318	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		5	東校舎	RC	4	H	7	551	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		屋内運動場	RC	-	H	7	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	段原小学校	1	校舎	RC	3	S	27	3,880	旧基準	※H25	0.79	2.70		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	58	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	比治山小学校	5	北校舎	RC	3	S	37	3,536	旧基準	※H22	0.80	2.96		耐震補強済
		7	校舎本館	RC	3	S	43	1,600	旧基準	※H22	0.75	1.85		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	47	630	旧基準	H8	0.96	1.60	d	耐震性有り
	皆実小学校	3	北校舎	RC	3	S	29	1,608	旧基準	※H24	0.81	2.51		耐震補強済
		4	中校舎	RC	3	S	36	2,273	旧基準	※H25	0.76	1.40		耐震補強済
		5	東校舎	RC	3	S	36	1,651	旧基準	※H27	0.80	2.77		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	8	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	翠町小学校	1	校舎本館	RC	4	S	41	3,851	旧基準	※H28	0.77	2.11		耐震補強済
		10	南校舎	RC	3	S	49	1,316	旧基準	※H28	0.79	2.14		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	43	697	旧基準	※H21	0.84	1.56		耐震補強済
	大河小学校	3	北校舎	RC	3	S	39	3,481	旧基準	※H26	0.76	2.77		耐震補強済
		5	西校舎	RC	4	S	43	1,478	旧基準	※H26	0.77	2.81		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	46	648	旧基準	※H19	0.83	1.29		耐震補強済
	黄金山小学校	1	校舎	RC	4	S	51	3,297	旧基準	※H24	0.75	2.62		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	52	659	旧基準	H17	0.88	1.35	d	耐震性有り
	仁保小学校	8	校舎本館	RC	4	S	41	5,232	旧基準	※H27	0.75	2.66		耐震補強済
		22	校舎新館	RC	2	S	62	425	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		屋内運動場	RC	-	S	49	648	旧基準	H8	0.76	1.70	d	耐震性有り	
楠那小学校	16	校舎	RC	4	S	49	3,319	旧基準	※H27	0.77	1.21		耐震補強済	
		屋内運動場	RC	-	S	51	668	旧基準	H8	1.51	4.26	d	耐震性有り	
宇品東小学校	10	東校舎	RC	3	S	43	1,041	旧基準	※H26	0.76	2.65		耐震補強済	
	15	西校舎	RC	4	S	55	4,259	旧基準	※H26	0.76	1.49		耐震補強済	
		屋内運動場	RC	-	H	10	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
宇品小学校	1	南校舎	RC	4	S	41	3,102	旧基準	※H26	0.77	1.34		耐震補強済	
	2	北校舎	RC	4	S	44	3,223	旧基準	※H27	0.76	2.04		耐震補強済	
		西校舎	RC	4	H	28	1,558	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	屋内運動場	RC	-	H	20	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
元宇品小学校	12	本校舎	RC	2	S	52	861	旧基準	※H25	0.77	3.10		耐震補強済	
	17	特別教室棟	RC	3	S	61	501	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	屋内運動場	RC	-	S	60	781	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
似島小学校	1	校舎	RC	4	S	40	1,836	旧基準	※H23	0.76	1.25		耐震補強済	
		屋内運動場	RC	-	S	53	659	旧基準	H12	0.79	3.15	d	耐震性有り	
似島学園小学校	16	校舎	RC	3	S	48	1,071	旧基準	H28	0.53	1.96		耐震補強済	
	17	管理棟	RC	2	S	41	648	旧基準	H28	0.23	0.81		耐震補強済	
	18	給食室	S	1	S	46	504	旧基準	H28	0.51	1.81		耐震補強済	
		屋内運動場	S	1	S	40	599	旧基準	H28	0.15	0.47		改築工事中	

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。