

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【小学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
安芸	瀬野小学校	4	北校舎	RC	3	S	41	2,153	旧基準	※H27	0.76	2.70		耐震補強済
		9	南校舎	RC	3	S	47	755	旧基準	※H27	0.77	2.21		耐震補強済
		12	南校舎	RC	3	S	54	389	旧基準	※H27	0.76	2.60		耐震補強済
		屋内運動場	RC	-	H	15	1,105	新基準	-	-	-	-		耐震性有り
	中野東小学校	1	校舎	RC	4	S	52	4,655	旧基準	※H24	0.76	1.55		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	53	659	旧基準	H12	1.20	2.38	d	耐震性有り
	中野小学校	4	第一校舎	RC	3	S	43	3,043	旧基準	※H27	0.81	2.80		耐震補強済
		9	第二校舎	RC	3	S	47	989	旧基準	※H27	0.94	3.34		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	57	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	畑賀小学校	7	西校舎	RC	4	S	46	1,059	旧基準	※H25	0.80	1.34		耐震補強済
		9	東校舎	RC	3	S	49	1,823	旧基準	※H25	0.76	3.03		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	52	668	旧基準	H12	0.82	3.24	d	耐震性有り
	阿戸小学校	3	旧校舎	RC	2	S	44	917	旧基準	※H24	0.89	1.55		耐震補強済
		12	新校舎	RC	3	S	55	887	旧基準	※H24	0.75	1.48		屋内運動場は中学校に記載
	船越小学校	3	中校舎	RC	3	S	39	1,123	旧基準	※H25	0.76	1.92		耐震補強済
		2	西校舎	RC	3	S	40	1,119	旧基準	※H25	0.75	2.07		耐震補強済
		1	西校舎	RC	3	S	44	450	旧基準	※H25	0.79	2.77		耐震補強済
		11	東校舎	RC	3	S	48	1,715	旧基準	※H25	0.79	2.25		耐震補強済
		14	特別教室棟	RC	3	S	53	750	旧基準	H8	1.26	1.93	d	耐震性有り
		19	管理棟	RC	2	S	56	439	旧基準	H8	1.32	5.27	d	耐震性有り
	矢野西小学校		屋内運動場	RC	-	S	58	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	校舎	RC	4	S	50	4,859	旧基準	※H24	0.78	1.60		耐震補強済
	矢野小学校		屋内運動場	RC	-	S	51	668	旧基準	H8	0.76	2.96	d	耐震性有り
		9	北校舎	RC	4	S	44	3,108	旧基準	※H26	0.78	2.21		耐震補強済
		20	校舎本館	RC	4	S	53	2,576	旧基準	※H26	0.80	2.03		耐震補強済
		屋内運動場	RC	-	H	12	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
矢野南小学校	1	北校舎・南校舎1部	RC	3	H	9	4,502	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	2	南校舎一部	RC	2	H	9	858	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		屋内運動場	RC	-	H	9	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
みどり坂小学校	1	校舎	RC	4	H	22	7,062	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		屋内運動場	RC	-	H	22	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。