




広島市 瀬野小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



広島市 石内小学校区 No.1 (通学路合同点検 要対策箇所)



広島市 石内小学校区 No.2 (通学路合同点検 要対策箇所)



4

- ・交通量が多い。
- ・児童がいても停止しない車が多い。

<対策メニュー>

- ①横断歩道のカラー化
- ②横断歩道の縞の塗り直し

(道路管理者, 警察, 小学校)

3

- ・交通量が多い。
- ・車の速度が速い。

<対策メニュー>

- ①横断歩道カラー化
- ②信号機時間調節
- ③安全指導


(道路管理者, 警察, 小学校)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

広島市 五日市観音小学校区 No.1 (通学路合同点検 要対策箇所)



2

- ・バスが通る。
- ・交通量が多い。
- ・横断歩道がない。

<対策メニュー>

- ①「学童注意」「減速」の路面標示
- ②減速を促す破線の設置 (道路管理者)

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

3

- ・道幅が狭い。
- ・交通量が多い。
- ・路側帯がない。

<対策メニュー>

- ①「交差点注意」の路面標示
- ②都市計画道路の整備
- ③安全指導
- ④保護者・地域等の見守り (道路管理者、小学校)

2 対策前①②



対策後①②



1 現地状況



1

- ・道幅が狭い。
- ・交通量が多い。

<対策メニュー>

- ・安全指導(小学校)

3 対策前①



対策後①



広島市 五日市観音小学校区 No.2 (通学路合同点検 要対策箇所)

