

安佐南区の対策実施状況一覧(平成29年度)

【大町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区大町東一丁目交差点	交通量が多い。 横断歩道の待機場所が狭い。	①都市計画道路の整備 ②保護者・地域等の見守り ③安全指導	①道路管理者 ②③小学校	①令和10年度 完了予定 ②③実施済

【祇園小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区祇園三丁目12番49号～40号 前の道路	交通量が多い。 道路幅が狭い。 路側帯に車が侵入。	①現道拡幅(歩道整備) ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	①令和8年度 整備予定 ②実施済

【山本小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区山本九丁目3番付近の道路	交通量が多い。 横断歩道がない。	「学童注意」の路面標示	道路管理者	実施済
2	広島市安佐南区山本九丁目5番付近の道路	川と通学路の境に柵がない。	転落防止柵の設置	道路管理者	実施済
3	広島市安佐南区山本四丁目10番付近～山本 保育園に向かう道路	歩道が狭い。 車と接触の危険性が高い。	①転落防止柵の設置 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
4	広島市安佐南区山本七丁目バス停東側の交 差点	交通量が多い。 車などは、スピードを出して走行している	①信号機の設置 ②保護者・地域等の見守り	①警察 ②小学校	実施済
5	安佐南区山本七丁目15番専念寺の裏の道路	通学路が狭い。 道路脇に溝がある。	転落防止柵の設置	道路管理者	実施済
6	広島市安佐南区山本六丁目丸子集会所前の 道路	道が狭い。 交通量が多い。	①グリーンベルトの設置(施工幅15cm) ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済

【原小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区西原五丁目19番と20番の間の 道路	交通量が多い。 道路幅が狭い。 路側帯と横断歩道がない。	①「学童注意」の路面標示 ②安全指導	①道路管理者 ②小学校	実施済