





# 広島市 三篠小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 三篠小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



● : 要対策箇所

対策前

対策後

03-60


・見通しが悪く、車もスピードを落とさない。

<対策メニュー>

- ①金網フェンスの撤去
- ②ラバーポールの設置


(道路管理者)

# 広島市 三篠小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)





# 広島市 三篠小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 天満小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



— : 要対策箇所

対策前①



対策後①



03-64

・幹線道路への抜け道となっており、児童の登校時間帯に通行する車が多く、大型トラックの通行もある。  
また、歩道が狭く、自転車の通行量も多い。

<対策メニュー>

- ①路面標示「歩行者注意」
- ②植栽の剪定
- ③安全指導

(道路管理者, 学校)


対策前②



対策後②




# 広島市 己斐小学校区 (要対策箇所 全体図)






# 広島市 古田小学校区 (要対策箇所 全体図)




# 広島市 古田小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 古田小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 草津小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 井口小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 井口小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 井口小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 己斐上小学校区 (要対策箇所 全体図)







# 広島市 己斐上小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 己斐上小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 己斐上小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 井口台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 井口台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 井口台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 高須小学校区 (要対策箇所 全体図)

