

(別紙) 地下水等測定地点

調査実施状況	井戸水																	沢水					浸透水																	
	(下流地点)		(上流地点)															S09	S11	S14	S16	S17	処理前	処理後	放流槽															
	No.1	No.4	No.4-1	No.4-2	No.4-3	No.5	No.5-1	No.5-2	No.6	No.6-1	No.7-1	No.7-2	No.7-3	No.8-1	No.8-2	No.8-3	No.8-4																							
事後調査計画策定時	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
平成24年度報告分 (実施期間:H23.9~H24.9)	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	消失	消失	新設○ (No.7-1代替) (No.7-2代替)	消失	消失	新設○ (No.8-1代替) (No.8-2代替)	-	○	○	○	調査対象外 (水量不足)	○	○	○																
平成25年度報告分 (実施期間:H24.10~H25.8)	○	○ (期間中消失)	新設○ (No.4代替)	-	-	○ (期間中消失)	新設○ (No.5代替)	-	○	-			消失			消失	○ (期間中消失)	新設○ (No.8-3代替)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○										
平成26年度報告分 (実施期間:H25.9~H26.9)	○	消失	○	-	-	消失	○	-	○	-							消失	消失	消失	消失		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
平成27年度報告分 (実施期間:H26.10~H27.8)	○		○ (No.4-1代替)	-	消失		○	-	○ (No.6代替)	-												○	-	消失	消失	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
平成28年度報告分 (実施期間:H27.9~H28.8)	○		○ (期間中消失)	新設○ (No.4-2代替)			○	○ (No.4-1代替)	○	○												○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
平成29年度報告分 (実施期間:H28.9~H29.8)	○		○	○			○	○	○	○												○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○