


恵下埋立地(仮称)整備事業区域内で確認された野焼き跡について

【付近見取り図】



写真①



【拡大】




写真②



【位置関係図】

確認された野焼き跡



〈経緯等〉

- ◇ 平成29年 4月28日
事業区域内(工事区域外)において、野焼き跡と思われる燃え殻を確認(面積:約5~6㎡)。
- ◇ 平成29年 5月 1日
燃え殻の成分分析を行うため、サンプリング調査を行う(管理型最終処分場の受け入れ基準に適合するか調査中)。
調査後、シートで覆う等の養生を行う。
- ◇ 今後の予定
分析結果が分かり次第、公表をすると共に、その結果に基づき適正に処分を行う。